

事業者 各位

喜多方地方広域市町村圏組合管理者  
(公 印 省 略)

## 車両の売払いについて

このことについて、下記のとおり売却処分しますので、購入希望者は見積書を提出くださいますようお願いいたします。

### 記

#### 1 対象車両

- ① 油圧ショベル
- ② ブルドーザー

※詳細は別紙参照。

#### 2 車両の確認

車両の確認をしたい場合は、下記担当に事前連絡の上、次の期間に確認してください。

- (1) 日時 令和 8 年 9 月 10 日 (木) ～令和 8 年 9 月 18 日 (金) まで (土日をはく)
- 午前 9 時 00 分～午後 4 時まで

- (2) 場所 喜多方市慶徳町新宮字羽山 2952 番地 68  
喜多方地方広域市町村圏組合  
環境センター羽山最終処分場内

#### 3 見積書提出

- (1) 提出期限 令和 8 年 9 月 30 日 (水) (郵送の場合は期限必着とする)

- (2) 提 出 先 〒969-4101

福島県喜多方市山都町小舟寺字二ノ坂山乙 2619 番地 1

喜多方地方広域市町村圏組合 環境センター山都工場

#### 4 落札者の決定

- (1) 車両ごとに見積書を作成願います。
- (2) 車両ごとに予定価格以上の金額で最高額の者を落札者としします。
- (3) 最高見積額が 2 者以上同額となった場合は、その者から再度見積もりを徴することとしします。
- (4) 見積額は消費税を除いた金額で提出してください。

#### 5 契約締結及び売却代金の納入

- (1) 落札決定から 5 日以内 (閉庁日を除く) に売買契約を締結することとし、期日までに契約ができないときは、落札の決定を取り消します。

- (2) 売却代金の納入は、組合が発行する納付書により、売買契約後15日以内（閉庁日を除く）に全額を納入していただきます。

6 車両の引渡しについて

- (1) 名義変更等の手続きは、契約締結後30日以内に買受人が行うものとします。
- (2) 名義変更後に自動車検査証、又は解体する場合は、速やかに永久抹消登録証明書を提出していただきます。
- (3) 引渡しは、代金の納入及び名義変更確認後、契約期間内における当組合の指示する日とします。また、車両は契約締結時の状態のまま引き渡します。引渡しを受けた時点で受領書を提出していただきます。
- (4) 引渡後、速やかに車両に表示してある組合名を抹消（塗装処理等）し、14日以内にその状況の写真を提出していただきます。ただし、解体する場合には不要とします。

※現掲載の車両は、油圧ショベル・ブルドーザーいずれも車検取得なしでナンバーのない車両です。

7 その他

- (1) 車両の引渡し後の不調・故障等に関する苦情については一切受け付けないものとします。また、引渡し後の事故、災害発生の場合は、すべて買受人の責任において処理することとします。
- (2) 名義変更、公租公課、運搬等の契約に関する一切の費用は、買受人の負担となります。
- (3) 上記6（3）における「当組合の指示する日」は、契約後に環境センター羽山最終処分場管理係より別途ご連絡いたします。

（事務担当：環境センター山都工場 佐藤 0241-38-3005）

別紙 車両概要

【油圧ショベル】

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| メーカー・車名             | コベルコ                                                    |
| 車体の形状               | 油圧ショベル                                                  |
| 初年度登録年月             | 平成12年 月                                                 |
| 乗車定員                | 1人                                                      |
| 車台番号                | YN07-31298                                              |
| 型式                  | SK200-6                                                 |
| 原動機の型式              | 三菱6D34-TLE1                                             |
| 総排気量又は定格出力          | 110kW/2,000min <sup>-1</sup>                            |
| 燃料の種類               | 軽油                                                      |
| 車体色                 | 水色                                                      |
| 車体寸法                | 全長9,410mm 全高2,930mm 全幅2,800mm<br>標準アーム長2,940mm          |
| 車両重量                | 19.4t                                                   |
| アワーメーター(令和8年9月1日現在) | 3,252h                                                  |
| 引渡場所                | 喜多方市慶徳町新宮字羽山2952番地68<br>喜多方地方広域市町村圏組合<br>環境センター羽山最終処分場内 |





※旋回部オイル漏れ有。キャタピラーたるみ。各部錆浸食有。  
令和8年9月1日現在、エンジン始動及び走行確認。

## 【ブルドーザー】

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| メーカー・車名             | コマツ                                                     |
| 車体の形状               | ブルドーザー                                                  |
| 初年度登録年月             | 平成19年9月                                                 |
| 乗車定員                | 1人                                                      |
| 車台番号                | B 1 0 1 9 5                                             |
| 型式                  | D 5 1 P X-2 2                                           |
| 原動機の型式              | S A A 6 D 1 0 7 E-1                                     |
| 総排気量又は定格出力          | 6, 690cc                                                |
| 燃料の種類               | 軽油                                                      |
| 車体色                 | 黄色                                                      |
| 車体寸法                | 全長4, 800mm 全高2, 997mm 全幅3, 350mm<br>ブレード幅3, 350mm       |
| 車両重量                | 13 t                                                    |
| アワーメーター(令和8年9月1日現在) | 現在不明 (令和5年10月10日時1385. 5h)                              |
| 引渡場所                | 喜多方市慶徳町新宮字羽山2952番地68<br>喜多方地方広域市町村圏組合<br>環境センター羽山最終処分場内 |





※冷却系統部品(ラジエーター、冷却クーラントホース、冷却配管接続部)故障。水温系警告ランプ点灯有。作動油タンク漏れ有。運転席パネル表示故障。各部錆浸食有。  
令和8年9月1日現在、エンジン始動及び走行確認。